

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Тербунская ЦРБ»
(наименование должности руководителя
организации)

Габулов О.Ц.

(Ф.И.О.)

" " "

ПОДПИСЬ

М.П. <1>



Паспорт
доступности __ГУЗ «Тербунская ЦРБ»
(наименование объекта)

для инвалидов

(общая форма)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: _Поликлиника Главный Корпус.
- 1.2. Адрес объекта: _Липецкая область с.Тербуны ул.Юбилейная д.1а.
- 1.3. Сведения об объекте: 3 этажа, 1865,6 кв. м, земельный участок 25077 кв.м.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1970 г.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: _____2013 г.
- 1.6. Наименование собственника объекта: Управление земельных имущественных отношений.
- 1.7. Адрес места нахождения объекта: Липецкая область с.Тербуны ул. Юбилейная д.1.
- 1.8. Форма собственности объекта: __Государственная собственность.
- 1.9. Пропускная способность объекта: _____225 чел.

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: Медицинская.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь.
- 2.3. Форма оказания услуг: Неотложная, плановая, экстренная.
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: Дети, Взрослые (трудоспособные), Пожилые.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: _К, О, Г, С, У.

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: остановка по ул. Октябрьская.
- 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние: _750 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: __45 мин.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: да.

3.2.4. Перепады высоты в пути: Есть в виде бордюров при пересечении проезжей части и их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
2	Вход в объект	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
4	Зона целевого назначения объекта	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,У)
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,У)
6	Система информации и связи	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)
7	Зона обслуживания	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,У)

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: ДУ.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Территория объекта обустроена для перемещения категорий инвалидов О,Г При необходимости осуществляется помощь мед персоналом категория К,С,У	
2	Вход в объект	Здание имеет три входных пандуса оборудованными поручнями,установлены звонки.	
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Для самостоятельного передвижения на 2-3 этаж имеется лифт. При необходимости осуществляется помощь	


		осуществляется помощь медперсоналом ответственным за вид предоставляемых услуг.	
4	Зона целевого назначения объекта	Обслуживание в кабинетах и палатах обеспечена полная доступность для всех категорий инвалидов.	
5	Санитарно-гигиенические зоны	Обеспечен для самостоятельного посещения категорий Г. По категориям К,О,У при необходимости осуществляется ситуативная помощь медперсоналом.	
6	Система информации и связи	. При необходимости осуществляется помощь медперсоналом ответственным за вид предоставляемых услуг.	
7	Все зоны и участки	Объект доступен для всех категорий инвалидов для получения медицинской помощи. При необходимости мед. персоналом оказывается ситуативная помощь всем категориям инвалидов.	

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: ДЧ-В.


5. Особые отметки


5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от "28" 12 _____ 2020 г. N 138; акта обследования объекта от "28" 12 _____ 2020 г.


Председатель комиссии:

 / Журавлева Е.А.
(подпись / Ф.И.О.)

Члены комиссии:

 / Лыкова Ю.Н.
(подпись / Ф.И.О.)

 / Каторгина А.Д.
(подпись / Ф.И.О.)

 / Чуйков Г.А.
(подпись / Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Тербунская ЦРБ»
(наименование должности руководителя
организации)

Габулов О.Ц.

(Ф.И.О. подписи)

" " "

(М.П.)



Паспорт
доступности __ГУЗ «Тербунская ЦРБ»
(наименование объекта)

для инвалидов

(общая форма)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: Инфекционный корпус.
- 1.2. Адрес объекта: _Липецкая область с. Тербуны ул.Юбилейная д.1в.
- 1.3. Сведения об объекте: 2 этажа,1072,20 кв. м, земельный участок 25077 кв.м.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию:2003 г.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: -2019
- 1.6. Наименование собственника объекта: Управление земельных и имущественных отношений.
- 1.7. Адрес места нахождения объекта: Липецкая область с.Тербуны ул. Юбилейная д.1в.
- 1.8. Форма собственности объекта: __Государственная собственность.
- 1.9. Пропускная способность объекта: 75 чел.

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: Медицинская.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Первичная медико-санитарная помощь,специализированная медицинская помощь.
- 2.3. Форма оказания услуг: Неотложная,плановая,экстренная.
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: Дети,Взрослые(трудоспособные),Пожилые.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: _К, О,Г,С,У.

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: остановка по ул. Октябрьская.
- 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние: _750 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: __45 мин.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: да.

3.2.4. Перепады высоты в пути: Есть в виде бордюров при пересечении проезжей части и их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
2	Вход в объект	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
4	Зона целевого назначения объекта	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,У)
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,У)
6	Система информации и связи	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)
7	Зона обслуживания	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,)

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: ДУ.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Территория объекта обустроена для перемещения категорий инвалидов О,Г При необходимости осуществляется помощь мед персоналом категория К,С,У	
2	Вход в объект	Здание имеет 1 входной пандус оборудованными поручнями,установлены звонки вызова.	
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Для самостоятельного передвижения на 2 этаж При необходимости осуществляется помощь медперсоналом	


		ответственным за вид предоставляемых услуг.	
4	Зона целевого назначения объекта	Обслуживание в кабинетах и палатах обеспечена полная доступность для всех категорий инвалидов.	
5	Санитарно-гигиенические зоны	Обеспечен для самостоятельного посещения категорий Г. По категориям К,О,У при необходимости осуществляется ситуативная помощь медперсоналом.	
6	Система информации и связи	. При необходимости осуществляется помощь медперсоналом ответственным за вид предоставляемых услуг.	
7	Все зоны и участки	Объект доступен для всех категорий инвалидов для получения медицинской помощи. При необходимости мед. персоналом оказывается ситуативная помощь всем категориям инвалидов.	

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: ДЧ-В.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от "28" 12 2020 г. №138; акта обследования объекта от "28" 12 2020 г.


Председатель комиссии:

 / Журавлева Е.А.
(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии:

 / Лыкова Ю.Н.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Каторгина А.Д.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Чуйков Г.А.
(подпись/Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУЗ «Тербунская ЦРБ»
(наименование должности руководителя
организации)
Габулов О.Ц.

(Ф.И.О. полностью)

" "



Паспорт
доступности __ГУЗ «Тербунская ЦРБ»
(наименование объекта)

для инвалидов

(общая форма)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: _Женская и детская консультация.
- 1.2. Адрес объекта: _Липецкая область с.Тербуны ул.Юбилейная д.16.
- 1.3. Сведения об объекте: 2 этажа, 579,7 кв. м, земельный участок 25077 кв.м.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 2011г.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: -
- 1.6. Наименование собственника объекта: Управление земельных и имущественных отношений.
- 1.7. Адрес места нахождения объекта: Липецкая область с.Тербуны ул. Юбилейная д.16.
- 1.8. Форма собственности объекта: __Государственная собственность.
- 1.9. Пропускная способность объекта: __50 чел.

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: Медицинская.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь.
- 2.3. Форма оказания услуг: Неотложная, плановая, экстренная.
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: Дети, Взрослые (трудоспособные), Пожилые.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: _К, О, Г, С, У.

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: остановка по ул. Октябрьская.
- 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние: _750 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: __45 мин.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: да.

3.2.4. Перепады высоты в пути: Есть в виде бордюров при пересечении проезжей части и их обустройство для инвалидов на коляске: Нет.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
2	Вход в объект	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
4	Зона целевого назначения объекта	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,У)
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,У)
6	Система информации и связи	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)
7	Зона обслуживания	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,)

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: ДУ.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Территория объекта обустроена для перемещения категорий инвалидов О,Г При необходимости осуществляется помощь мед персоналом категория К,С,У	
2	Вход в объект	Здание имеет два входных пандуса оборудованными поручнями,установлены звонки.	
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Для самостоятельного передвижения на 2 этаж При необходимости осуществляется помощь	


		медперсоналом ответственным за вид представляемых услуг.	
4	Зона целевого назначения объекта	Обслуживание в кабинетах и палатах обеспечена полная доступность для всех категорий инвалидов.	
5	Санитарно-гигиенические зоны	Обеспечен для самостоятельного посещения категорий Г. По категориям К,О,У при необходимости осуществляется ситуативная помощь медперсоналом.	
6	Система информации и связи	. При необходимости осуществляется помощь медперсоналом ответственным за вид представляемых услуг.	
7	Все зоны и участки	Объект доступен для всех категорий инвалидов для получения медицинской помощи. При необходимости мед. персоналом оказывается ситуативная помощь всем категориям инвалидов.	

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: ДЧ-В


5. Особые отметки


5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от "28" 12 2020 г. N 138; акта обследования объекта от "28" 12 2020 г.

Председатель комиссии:

 / Журавлева Е.А.
(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии:

 / Лыкова Ю.Н.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Каторгина А.Д.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Чуйков Г.А.
(подпись/Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «Тербунская ЦРБ»
(наименование должности руководителя
организации)

Габулов О.Ц.

(Ф.И.О. подписавшего)



Паспорт
доступности __ГУЗ «Тербунская ЦРБ» для инвалидов
(наименование объекта)

(общая форма)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: Офис врача общей практики.
- 1.2. Адрес объекта: _Липецкая область с. Тербунский район,с.Вторые Тербуны ул. Первомайская 108а.
- 1.3. Сведения об объекте: 3 этажа,1664,5 кв. м, земельный участок 19165 кв.м.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию:1983 г.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта:2010 г.
- 1.6. Наименование собственника объекта: Управление земельных и имущественных отношений.
- 1.7. Адрес места нахождения объекта: Липецкая область Тербунский район с.Вторые-Тербуны ул,Первомайская д.108а
- 1.8. Форма собственности объекта: __Государственная собственность.
- 1.9. Пропускная способность объекта: 110 чел.

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: Медицинская.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Первичная медико-санитарная помощь,специализированная медицинская помощь.
- 2.3. Форма оказания услуг: Неотложная,плановая,экстренная.
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: Дети,Взрослые(трудоспособные),Пожилые.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: __К, О,Г,С,У.

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: остановка Больница по трассе Тербуны-Хлевное.

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: _150 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: _10 мин.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: да.

3.2.4. Перепады высоты в пути: Отсутствуют.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
2	Вход в объект	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
4	Зона целевого назначения объекта	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,У)
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,У)
6	Система информации и связи	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)
7	Зона обслуживания	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,У)

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: ДУ.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Территория объекта обустроена для перемещения категорий инвалидов О,Г При необходимости осуществляется помощь мед персоналом категория К,С,У	
2	Вход в объект	Здание имеет один входной пандус с оборудованными поручнями,установлены звонки вызова.	
3	Пути движения внутри объекта (в том	Для самостоятельного	

		осуществляется помощь медперсоналом ответственным за вид предоставляемых услуг.	
4	Зона целевого назначения объекта	Обслуживание в кабинетах и палатах обеспечена полная доступность для всех категорий инвалидов.	
5	Санитарно-гигиенические зоны	Обеспечен для самостоятельного посещения категорий Г. По категориям К,О,У при необходимости осуществляется ситуативная помощь медперсоналом.	
6	Система информации и связи	При необходимости осуществляется помощь медперсоналом ответственным за вид предоставляемых услуг.	
7	Все зоны и участки	Объект доступен для всех категорий инвалидов для получения медицинской помощи. При необходимости мед. персоналом оказывается ситуативная помощь всем категориям инвалидов.	

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: ДЧ-В.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от "28" 12 2020 г. № 138; акта обследования объекта от "28" 12 2020 г.

Председатель комиссии: _____ / Журавлева Е.А.
(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____ / Лыкова Ю.Н.
(подпись/Ф.И.О.)

_____ / Каторгина А.Д.
(подпись/Ф.И.О.)

_____ / Чуйков Г.А.
(подпись/Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУЗ «Тербунская ЦРБ»
(наименование должности руководителя
организации)
Габулов О.Ц.



Паспорт
доступности __ГУЗ «Тербунская ЦРБ» для инвалидов
(наименование объекта)

(общая форма)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: Офис врача общей практики.
- 1.2. Адрес объекта: _Липецкая область с. Тербунский район,с.Борки ул.Садовая д.56
- 1.3. Сведения об объекте: 1 этажа,348,7 кв. м, земельный участок 670 кв.м.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию:2017 г.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта:2017 г.
- 1.6. Наименование собственника объекта: Управление земельных и имущественных отношений.
- 1.7. Адрес места нахождения объекта: Липецкая область Тербунский район с.Борки ул.Садовая д.56
- 1.8. Форма собственности объекта: __Государственная собственность.
- 1.9. Пропускная способность объекта: 35 чел.

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: Медицинская.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: Первичная медико-санитарная помощь,специализированная медицинская помощь.
- 2.3. Форма оказания услуг: Неотложная,плановая,экстренная.
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: Дети,Взрослые(трудоспособные),Пожилые.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: _К, О,Г,С,У.

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: остановка по ул. Центральная.
- 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: _500 метров.

3.2.2. Время в пути пешком: _30 мин.

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: да.

3.2.4. Перепады высоты в пути: Отсутствуют.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
2	Вход в объект	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	ДП-И(О),ДЧ-И(К,С,Г),ДУ-И(У)
4	Зона целевого назначения объекта	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,У)
5	Санитарно-гигиенические зоны	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,У)
6	Система информации и связи	ДЧ-И(К,О,С,Г,У)
7	Зона обслуживания	ДЧ-И(К,О,С),ДУ-И(Г,)

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: ДУ.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Территория объекта обустроена для перемещения категорий инвалидов О,Г При необходимости осуществляется помощь мед персоналом категория К,С,У	
2	Вход в объект	Здание имеет один входной пандус с оборудованными поручнями,установлены звонки вызова.	
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Для самостоятельного передвижения,при необходимости	

		осуществляется помощь медперсоналом ответственным за вид предоставляемых услуг.	
4	Зона целевого назначения объекта	Обслуживание в кабинетах и палатах обеспечена полная доступность для всех категорий инвалидов.	
5	Санитарно-гигиенические зоны	Обеспечен для самостоятельного посещения категорий Г. По категориям К,О,У при необходимости осуществляется ситуативная помощь медперсоналом.	
6	Система информации и связи	При необходимости осуществляется помощь медперсоналом ответственным за вид предоставляемых услуг.	
7	Все зоны и участки	Объект доступен для всех категорий инвалидов для получения медицинской помощи. При необходимости мед. персоналом оказывается ситуативная помощь всем категориям инвалидов.	

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: ДЧ-В.


5. Особые отметки


5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от "28" 12 2020 г. N 138; акта обследования объекта от "28" 12 2020 г.


Председатель комиссии:

 / Журавлева Е.А.
(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии:

 / Лыкова Ю.Н.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Каторгина А.Д.
(подпись/Ф.И.О.)

 / Чуйков Г.А.
(подпись/Ф.И.О.)